


# INTYG

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen SFS 1991:1273 med ändring t.o.m SFS 2006:1296 har utförts i byggnaden



Fastighetsbeteckning <b>Brf Hornlampetten</b>	Adress Karlborgsvägen 3-14 <b>Finnmalmgrensväg 108-112</b> <b>Läckövägen 36-42</b>		
Byggnadsnamn <b>Brf Hornlampetten</b>			
Systemnummer <b>1-2</b>			
Besiktningssman <b>Joachim Lindberg</b>	Besiktningdatum <b>2020-02-17</b>	Ort, datum för underskrift <b>Sollentuna 2020-05-18</b>	
Resultat av kontrollen <b>G</b>	Nästa besiktningdatum <b>2026-02-17</b>	Namnteckning 	
Företag <b>Radea AB</b>	Behörighetsnivå <b>N</b>	Cert. Organ <b>Kiwa</b>	Cert.nr <b>08101</b>

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Enligt SFS 1991:1273 §6 skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.





Besiktningensprotokoll

B1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	B-Mall
----------------	--------------	--------

B2	Fastighetsbeteckning Brf Hornlampetten	Interntbyggnadsnr	Systemtyp S	Bes. Kat. (0-2)	Resultat G
----	-------------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------

1 Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst. år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
	Självdrag					Lägenheter
	Mekanisk frånluft					

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar		L7 separat protokoll för lägenhets ftxer Kbv 4:Ozamic saknar frånluft i kök. Flyttat kök			1
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner					
1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll					
1.4	<input type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll					
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt					
2	<b>Föröreningar</b>					
2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal					
2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel					
2.3	<input type="checkbox"/> Batterier					
2.4	<input type="checkbox"/> VVX					
2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel					
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler					
2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don					
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter					
2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum					
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt					
3	<b>Funktioner</b>					
3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel					
3.2	<input type="checkbox"/> Batterier					
3.3	<input type="checkbox"/> VVX					
3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll					
3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning					
3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar					
3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden					
3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler					
3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don					
3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt					
4	<b>Klimat</b>		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur					
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Odör					
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Drag					
4.4	<input type="checkbox"/> Ljud					
4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter					
4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt					
	<b>Uppdragstyp</b>		<b>Bilagor</b>	<b>Bil. beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>	<b>Datum</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> 1:a besiktning		<input checked="" type="checkbox"/> C: anmärkning		Förra besiktning	
	<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning		<input type="checkbox"/> D: åtgärder		Denna besiktning	2020-02-17
	<input type="checkbox"/> Ombesiktning		<input checked="" type="checkbox"/> L: flöde		Nästa besiktning	2026-02-17
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll		<input checked="" type="checkbox"/> E: aggregat		Ombesiktning	
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll		<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		Underskrift	

Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L1

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

	Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	KLK	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
1101	Ahlstedt	8		10		8		
1202	Zimmer	Em		7				
1201	Heselius	Em		10				
1302	Knudsen	9		8				
1301	Lells	6		6				
	KBV5							
1101	Nordqvist	Em		9				
1202	Paus	6		8				
1201	Karlsson	4		6				
1302	Andre	4		10				
1301	Bång	4		5				
	KBV 7							
1102	Hedlund	10		12				
1101	Javier						Separat protokoll Ftx	
1202	Levin	5		5				
1201	Eriksson	5		Pax			Separat kanal för pax	0
1302	Rimberg	5		6				
1301	Andersson	5		6				
	KBV 9							
1102	Rosvall	7		10				
1101	Frisk	Em		5				
1202	Granström	Em		5				
1201	Zetterman						Separat protokoll Ftx	
1302	Wickman		6	6				
1301	Gabrielsson		4	6				

OVK-VENTILATION



Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L2

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	KLK	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
Kbv 11							
Levin	6		12				
Lindgren						Ftx separat protokoll	
Uhr	Em		6				
Baylis	5		6				
Strandell	Em		6				
Fredholm	7		7				
Kbv 13							
Sandlbäck	15		20			Mekanisk frånluft	0
Ingmansson						Ftx separat protokoll	
Kårelid	12		18			Mekansik frånluft	0
Anderberg						Ftx separat protokoll	
Bjessmo	12		18			Mekanisk frånluft	0
Haeffner	16		24			Mekansik frånluft	0
Kbv 4							
Ohlsson	8		7				
Andersson	6		12				
Omazic			4			Saknar frånluft i kök, K flyttat	1
Possama	6		8				
Karlsson	Em		8				
Bauer	5		7				

OVK-VENTILATION



Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L3

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

	Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	Sov	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
	Kbv 6							
1101	Sjöblom	8		8				
1102	Johansson	8		7				
1201	Kjellin	6		8				
1202	Wänblad	9		8				
1301	Ström	Em		6				
1302	Gransjöe	Em		6				
	Kbv 8							
1101	Kastell						Ftx separat protokoll	
1102	Roliden	10		10				
1201	Hermans	8		8				
1202	Arvas	8		11				
1301	Qvale	10		10				
1302	Åberg	10		8				
	Kbv 10							
1101	Ryden	4		5				
1102	Albright	Em		4		7		
1201	Melin	4		5				
1202	Örtegren	5		5				
1301	Wikström	7		4				
1302	Hellman	5		5				

OVK-VENTILATION



## Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L4

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

	Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	KLK	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
	Kbv 12							
1101	Englundh	3		4				
1102	Birming	5		5				
1201	Meueller	5		11				
1202	Hellroth	5		6				
1301	Bäärinhi	10		8				
1302	Lange	7		10		9		
	Kbv 14							
1101	Gahm	5		5				
1102	Svensson	5		5				
1201	Einerstar	4		5				
1202	Westberg	5		6		6		
1301	Sellergre	6		5		9		
1302	Svensson	9		6		6		
	Fmv 108							
1101	Erlandss	10		9		4		
1102	Jensen	5		5		5		
1201	Ericsson	7		11				
1202	Sarvien	8		7				
1301	Pettersson Em			13		8		
1302	Wählsted	8		8		8		
							Em= Ej mätbar	

OVK-VENTILATION



## Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L5

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

	Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	KLK	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
	Fmv 110							
1102	Lindhe	5		5				
1101	Andersson	6		8				
1202	Rudberg	5		4				
1201	Keijser	4		5				
1302	Santos	5		5				
1301	Saldee	6		9				
	Fmv 112							
1102	Hall	8		6				
1101	Daflos	Em		6				
1202	Löfdahl	6		6				
1201	Tabatadz	4		6				
1302	Henriksson	5		5				
1301	Geibe	Em		5				
	Löv 42							
1001	Johansson	5		5		4		
1102	Sundqvist	10		7		5		
1101	Lundberg	Em		5		2		
1202	Berzen	5		6		7		
1201	Wennerger	6		10		5		
1302	Von Fried	7		5		5		
1301	Bonnvier	5		5		4		
							Em =Ej mätbar	

OVK-VENTILATION





## Luftflödesmätningar vid OVK-besiktning

L6

Brf Hornlampetten

Datum:

L/S

FD = frånluftsdon, KF = Kolfilterfläkt, PAX = Badrumsfläkt, SF = Spisfläkt

	Igh. nr.	KÖK	Forc	BAD	WC	SOV	ANMÄRKNING / KOMMENTAR	anm. OVK
	Läcköv 40							
1102	Lindman	4		4		3		
1101	Bäckmar	5		4		4		
1202	Meremar	5		5		5		
1201	Neldell	9		8		6		
1302	Israelsso	5		6		5		
1301	Ryman	5		7		5		
	Läcköv 38							
1102	Koski	7		8		5		
1101	Andersso	5		6		4		
1202	Ojamäe	3		7		4		
1201	Skott						Ej Tillträde	
1302	Fredegår Em			7		5		
1301	Bosta	5		3		4		
	Läcköv 36							
1101	Von Kno	5		5				
1102	Melchier	5		6				
1201	Mörck	5		7				
1202	Roseen	6		8				
1301	Grameni	6		9				
1302	Depin	5		8				
							Em=Ej mätbar	

OVK-VENTILATION



